LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978

NOME DO PRESTADOR		RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇÃO
Auto Sol Guarapari		☐ GUINCHEIRO ☐ PERITO	
NOME DO MOTORISTA: Rafael	VIATURA:	☐ OFICINA REFERENCIADA ☒ PÁTIO	

NOME					
Porto Seguro					
MARCA: GM	TIPO: Onix LT	ANO/MODELO: 2014	PLACA: OYJ 8A25	COR: Prata	CHASSI: FG137993
MOTOR Nº	COMBUSTÍVEL: R	KM: 8640	CONSERVAÇÃO DO AUTO: ☐ BOM ☐ REGULAR ☐ RISCADO		
LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO		LOCAL DE DESTINO			

AVARIAS

(A) AMASSADO (R) RISCADO (AT) ANTIGO (Q) QUEBRADO (S) SEM DANOS



(B) BOM (AV) AVARIADO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO	✓		✓	ESPELHO INTERNO	✓			VIDRO T.D	✓		
FAROL DIREITO	✓		✓	PAINEL DE INSTRUMENTOS	✓			VIDRO T.E	✓		
FAROL ESQUERDO	✓		✓	CONSOLE CENTRAL	✓			ÍTENS OBRIGATÓRIOS / ACESSÓRIOS	S	N	AVARIAS
FAROL DE MILHA ESQUERDO		✓		AIR BAG MOTORISTA	✓			SEM PARAR		✓	
FAROL DE MILHA DIREITO		✓		AIR BAG PASSAGEIRO	✓		✓	RÁDIO ☐ TOCA-FITAS ☐ CD C/ FRENTE: ☐ SIM ☐ NÃO ☒ DVD ☐ MONITOR DVD MARCA:	✓		
PÁRA-BRISA	✓		✓	AIR BAG TETO		✓					
RADIADOR DE ÁGUA	✓		✓	AIR BAG DAS COLUNAS		✓					
CONDENSADOR DO A/C	✓		✓	AIR BAG LATERAL		✓					
MOTOR	✓			CINTOS DE SEGURANÇA	✓		✓	ALTO FALANTES,QUANTOS?	✓		
MOTOR DE ARRANQUE	✓			CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓			MÓDULO DE SOM/MARCA		✓	
COMPRESSOR DO A/C	✓			CÂMBIO MANUAL	✓			CAIXA SELADA		✓	
MÓDULO DE INJEÇÃO	✓			DIREÇÃO HIDRÁULICA	✓			ALARME/ MARCA	✓		
FREIOS ABS	✓			TAPETES DE BANDEJA	✓		✓	MANUAL DO PROPRIETÁRIO		✓	
MÓDULOS ABS	✓			TAMPA DO BAGAGITO		✓		BATERIA/ MARCA	✓		
ESPELHO RETROVISOR DIREITO	✓		✓	BANCOS TRASEIROS	✓			CALOTAS	✓		✓
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO	✓			BANCOS DIANTEIROS	✓			CHAVE DE RODAS		✓	
TETO SOLAR		✓		REVESTIMENTO	✓			MACACO		✓	
BAGAGEIRO		✓		PÁRA-CHOQUE TRASEIRO	✓			TRIÂNGULO		✓	
VIDROS	✓		✓	RODA DE FERRO	✓			ARO DO ESTEPE		✓	
LIMPADOR TRASEIRO	✓			RODA DE LIGA		✓		ENGATE	✓		✓
CHAVE DE IGNIÇÃO		✓		KIT GÁS		✓		EXTINTOR		✓	
				LANTERNA TRASEIRA L/D	✓			PROTETOR DE CARTER		✓	
				LANTERNA TRASEIRA L/E	✓			O MOTOR FUNCIONA ?		✓	
				VIDRO D.D.	✓						
				VIDRO D.E	✓						

OBSERVAÇÕES

Colisão dianteira

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO? ☐ SIM ☐ NÃO - QUAIS?

ELABORADOR	RECEPÇÃO DO VEÍCULO
NOME	NOME
R.G	R.G
DATA/VISTO	DATA/VISTO 03/02/21

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA: Continental	MARCA: Continental	MARCA: Dunlop	MARCA: Continental	MARCA:
☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☒ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
☒ SIM ☐ NÃO	☒ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☒ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaiz isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.

Rafael da Cruz.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DO SEGURADO/TERCEIRO/OFICINA - CARIMBO