LAUDO DE INSPEÇÃO DE AUTOMÓVEL

218

ALEXANDRE BUAIZ NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural desde 1978

NOME DO PRESTADOR	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	CÓD. AUTORIZAÇÃO/REMOÇÃO
Auto Soc Wanderley	☐ GUINCHEIRO ☐ PERITO ☐ OFICINA REFERENCIADA ☒ PÁTIO	
NOME DO MOTORISTA: CMA / VIATURA:		

NOME: PORTO SEGURO

MARCA	TIPO	ANO/MODELO	PLACA	COR	CHASSI
RENAULT	CLIO	2006	MDZ 0043	PRATA	93YLBBE25 7J763586

MOTOR Nº	COMBUSTÍVEL	KM	CONSERVAÇÃO DO AUTO
1.6 16V	R	205.374	☐ BOM ☐ REGULAR ☐ RISCADO

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO: | LOCAL DE DESTINO:

AVARIAS

(A) AMASSADO (R) RISCADO (AT) ANTIGO (Q) QUEBRADO (S) SEM DANOS



(B) BOM (AV) AVARIADO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	S	N	AVARIAS
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO				ESPELHO INTERNO				VIDRO T.D			
FAROL DIREITO				PAINEL DE INSTRUMENTOS				VIDRO T.E			
FAROL ESQUERDO				CONSOLE CENTRAL				ÍTENS OBRIGATÓRIOS / ACESSÓRIOS	S	N	AVARIAS
FAROL DE MILHA ESQUERDO				AIR BAG MOTORISTA				SEM PARAR			
FAROL DE MILHA DIREITO				AIR BAG PASSAGEIRO				RÁDIO ☐ TOCA-FITAS ☐ CD C/ FRENTE: ☐ SIM ☐ NÃO ☐ DVD ☐ MONITOR DVD MARCA:			
PÁRA-BRISA				AIR BAG TETO							
RADIADOR DE ÁGUA				AIR BAG DAS COLUNAS							
CONDENSADOR DO A/C				AIR BAG LATERAL							
MOTOR				CINTOS DE SEGURANÇA				ALTO FALANTES,QUANTOS?			
MOTOR DE ARRANQUE				CÂMBIO AUTOMÁTICO				MÓDULO DE SOM/MARCA			
COMPRESSOR DO A/C				CÂMBIO MANUAL				CAIXA SELADA			
MÓDULO DE INJEÇÃO				DIREÇÃO HIDRÁULICA				ALARME/ MARCA			
FREIOS ABS				TAPETES DE BANDEJA				MANUAL DO PROPRIETÁRIO			
MÓDULOS ABS				TAMPA DO BAGAGITO				BATERIA/ MARCA			
ESPELHO RETROVISOR DIREITO				BANCOS TRASEIROS				CALOTAS			
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO				BANCOS DIANTEIROS				CHAVE DE RODAS			
TETO SOLAR				REVESTIMENTO				MACACO			
BAGAGEIRO				PÁRA-CHOQUE TRASEIRO				TRIÂNGULO			
VIDROS				RODA DE FERRO				ARO DO ESTEPE			
LIMPADOR TRASEIRO				RODA DE LIGA				ENGATE			
CHAVE DE IGNIÇÃO				KIT GÁS				EXTINTOR			
				LANTERNA TRASEIRA L/D				PROTETOR DE CARTER			
				LANTERNA TRASEIRA L/E				O MOTOR FUNCIONA ?			
				VIDRO D.D.							
				VIDRO D.E							

OBSERVAÇÕES

Colisão ocantocada

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DO CARRO / DOCUMENTO? ☐ SIM ☐ NÃO - QUAIS?

ELABORADOR	RECEPÇÃO DO VEÍCULO
NOME	NOME [illegible]
R.G	R.G
DATA/VISTO	DATA/VISTO 12:00 h 16/03/21

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA FIRESTONE	MARCA MICHELIN	MARCA GENERAL	MARCA GENERAL	MARCA FIRESTONE
☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☐ REGUL ☒ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ N/T ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ N/T ☒ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO

Declaro estar de acordo com o preenchimento deste formulário e com o destino do meu veículo. Declaro ainda, ter retirado do interior do veículo todos os bens e valores pessoais não integrados ao automóvel. Fica a Alexandre Buaiz isenta de qualquer responsabilidade sobre os mesmos.

DALEMAR

LOCAL E DATA

ASSINATURA E NOME LEGÍVEL DO SEGURADO/TERCEIRO/OFICINA - CARIMBO